

«Согласовано»
Главный механик
ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»
Бачевский М. М
« » 2022г

«Утверждаю»
Первый заместитель
Ген. директора - Главный инженер
ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»
Шнарбеков М.А.
« » 2022г

Дефектный акт

Комиссия в составе: Начальник УБР «Хорасан» Сактаганов Р., инженер-механик АТУ – Абдурахманов Т., механик по БО Амантайулы Б., 07.05.2022 г. провели осмотр на автомобиле автокран КАМАЗ гос. номер Н132813 и выявили, что после произошедшего ДТП 03.05.2022 года необходимо проведение следующих работ:

1. Ремонт (рихтовка) кабины
2. Малярные работы (шпаклевка, покраска)
3. Замена правой двери
4. Замена бокового стекла правой двери
5. Замена ветрового стекла
6. Замена бортового компьютера (механическая деформация)

Комиссия считает, что ремонт кабины автокрана КАМАЗ гос. номер Н132813 необходимо производить в специализированной организации.

Начальник УБР _____ Сактаганов Р.

Инженер-механик АТУ _____ Абдурахманов Т.

Механик по БО _____ Амантайулы Б.

Согласовано

19.08.2022 09:13 Курманов Илияс Калмуханович

Подпись ЭЦП не найдена

19.08.2022 16:23 Шляхтич Марина Сергеевна

Подпись ЭЦП не найдена

Подписано

19.08.2022 18:32 Борашев Айдын Муратұлы

Подпись ЭЦП не найдена